

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa: GARABI MANTENIMIENTO, S.L.

Contacto: Maider Uranga

Teléfono: 943 18 73 00

FAX: 943-18.73.57

E-Mail: grua@garabi.com

Sector: Metal

Actividad: Reparación y mantenimiento de Grúas Puente y Polipastos, así como venta de polipastos.

BUENA PRÁCTICA

Título: SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ELEVACIÓN EN TRABAJOS EXTERNOS

Riesgos: CAÍDA DE OBJETOS, CAÍDA EN ALTURA, ATRAPAMIENTOS, CONTACTOS ELÉCTRICOS

Ámbito: TÉCNICAS PREVENTIVAS

Proceso, Puesto y/o Tarea a la que afecta: SEÑALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

Fecha de Documentación: 8/03/2002

Año de Implantación: 2001

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

El tipo de actividad de GARABI MANTENIMIENTO, S.L. mantenimiento de grúas puente y polipastos, se realiza en el centro de trabajo de la empresa cliente. Este hecho determina la necesidad de que los riesgos derivados de su propia actividad deban ser conocidos y advertidos a los trabajadores de la empresa cliente para evitar accidentes derivados de una inadecuada coordinación empresarial.

Teniendo en cuenta estos aspectos, GARABI MANTENIMIENTO, S.L. ha diseñado una herramienta de señalización con el objetivo de advertir su presencia en el centro de trabajo de la empresa cliente así como los riesgos derivados de su actividad.



En particular los riesgos más frecuentes de este tipo de actividad son:

- ✓ Caídas de objetos
- ✓ Caídas de altura
- ✓ Atrapamientos
- ✓ Contactos eléctricos
- ✓ Exposición a contaminantes físicos: temperatura, ruido; químicos: humos, emisiones) asociados a los procesos de producción.

Hay que tener en cuenta que habitualmente los trabajos que GARABI MANTENIMIENTO, S.L. desarrolla se realiza en los puentes grúa por ello la SEÑALIZACIÓN empleada está fundamentalmente dirigida a la realización de este tipo de trabajos.

La SEÑALIZACIÓN se divide en dos acciones concretas:

- ✓ La delimitación por medio de una cadena de la zona de acceso al lugar donde se estén realizando los trabajos de reparación y mantenimiento.
- ✓ La identificación por medio de un panel colgado de la grúa de la situación de un operario sobre ella con el consiguiente riesgo existente tanto para el operario como para los trabajadores que se encuentren en dicha zona.

CONSECUENCIAS DE SU IMPLANTACIÓN

Esta buena práctica es una técnica preventiva de gran rendimiento debido a que permite identificar los peligros existentes que resultan de la actividad desarrollada en el centro de trabajo por empresas subcontratistas y disminuir así los riesgos para la seguridad y salud que pueden derivarse de la falta de conocimiento de los mismos por parte de los trabajadores de la empresa principal. En particular, en este caso el conocimiento por parte de los trabajadores de la empresa cliente de la existencia de nuevos riesgos en la empresa como consecuencia de la actividad de GARABI MANTENIMIENTO, S.L. es fundamental para evitar riesgos como:

- ✓ Caída de objetos.
- ✓ Caída de trabajadores.



OTROS BENEFICIOS

Entre otros beneficios derivados de esta práctica se pueden citar los siguientes:

- ✓ Trasladar a las empresas clientes el uso de esta herramienta a otras actividades propias como: mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, máquinas, etc.
- ✓ Fomentar las actividades de coordinación empresarial en materia de prevención de riesgos laborales.

CLAVES PARA SU IMPLANTACIÓN

Las claves para poder implantar esta medida son:

- ✓ Disponer de los medios adecuados, carteles diseñados específicamente teniendo en cuenta el tamaño, colocación, leyenda, color.
- ✓ Concienciación de todos los trabajadores de GARABI MANTENIMIENTO, S.L. de la necesidad de advertir y señalar los posibles riesgos que entraña su labor sobre terceros.
- ✓ Buena acogida de la medida por parte de las empresas clientes que facilita la puesta en práctica de la misma.

FOTOGRAFÍA

